
Thiết bị đo chiều dày
Ứng dụng
Đo chính xác
Đo chiều dày ăn mòn (Sử dụng siêu âm)
Kỹ thuật sử dụng
Từ tính
Thiết bị đo chiều dày Từ tính Magna-mike
Siêu âm
Đo chiều dày chính xác
Đo chiều dày ăn mòn Sử dụng Đầu dò kép Đo trực tiếp trên Các vật liệu đang sử dụng/vận hành
26MG Chi phí thấp Không điều chỉnh được độ nhạy
MG2 Chi phí thấp Cấu hình mới Màn hình dễ nhìn hơn Có trợ giúp trên máy
MG2XT Có điều chỉnh độ nhạy Đo qua lớp phủ/bù trừ chiều dày lớp phủ Tùy chọn hiển thị dạng sóng
MG2DL Có điều chỉnh độ nhạy Đo qua lớp phủ/bù trừ chiều dày lớp phủ Có Datalogger Tùy chọn hiển thị dạng sóng
37DL PLUS A-Scan Có Datalogger Sử dụng đầu dò Đơn/Kép Đầu dò EMAT để đo lớp Oxide bên trong Tự bù nhiệt độ
So sánh tính năng
Cơ bản Không có Datalogger Tùy chọn hiển thị dạng sóng
Có Datalogger Tùy chọn hiển thị dạng sóng
Màn hình Hiển thị A-Scan rộng Tính năng Datalogger tích hợp
Đo với chiều dày lớn
Không
35 Tần số 2.25-30.0 MHz
Có
35HP Tần số 0.5-5.0 MHz
Đo với chiều dày lớn
Không
35DL Tần số 2.25-30.0 MHz
Có
35DLHP Tần số 0.5-5.0 MHz
25DL PLUS Tần số 2.25-30.0 MHz
35DLHP Tần số 0.5-5.0 MHz (Đo với chiều dày lớn)
25Multi PLUS Tần số 2.25-30.0 MHz Hiển thị chiều dày tới 4 lớp
25MX PLUS Bộ trộn kênh MultiPlexer Tới 8 kênh Tần số 2.25-30.0 MHz